

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	265
Fecha de inicio :	2020-10-18
Fecha de finalización :	2020-09-06

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	PATIN Hidraulico			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PATIN Hidraulico
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	SE REVISÓ EL RODAMIENTO Y ESTÁN EN BUENA CONDICIÓN
tiempo estimado:	10 m.p

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento