

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	330
Fecha de inicio :	2021-01-18
Fecha de finalización :	2020-12-07

Hora de inicio:	18:15	Hora de termino:	18:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	PATIN			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	RODAM. EN
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Las RUEDAS DEL PATIN ESTAN EN BUENAS CONDICIONES
tiempo estimado:	20 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento