

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	283
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-10-29

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	✓


Herramientas utilizadas :	Montacargas			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Alinación de Armas
tiempo estimado:	20 mn.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento