

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	407
Fecha de inicio :	2022-02-22
Fecha de finalización :	2021-03-27

Hora de inicio:	10:35	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
sistema hidráulico, chequeo y verificación del sistema según
pauta de trabajo

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	H200
Área:	Morazan
trabajo a efectuar:	Revisión de Hidráulico en Buena Condición
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento