

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	221
Fecha de inicio :	2020-09-02
Fecha de finalización :	2020-07-22

Hora de inicio:	13:00	Hora de termino:	13:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	



Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisión de llantas: Se encuentra un retazo de llanta izquierda
tiempo estimado:	15 min.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento