

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	218
Fecha de inicio :	2020-09-02
Fecha de finalización :	2020-07-29

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:45
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
verticalidad en la instalacion

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:



Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Se Revisó se Hay presencia de Hordimiento
tiempo estimado:	25 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento