

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	286
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-10-22

Hora de inicio:	14:20	Hora de termino:	14:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :	PATIN			
Cantidad :	1			


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Se Revisó las Ruedas del PATIN Se Encuentran Bien
tiempo estimado:	15 min PARA SU USO

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento