

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	219
Fecha de inicio :	2021-01-18
Fecha de finalización :	2021-01-13

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	NO			
Cantidad :	NO			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposiciond' seguros faltantes (Se encuentra bien)
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento