

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	317
Fecha de inicio :	2021-06-04
Fecha de finalización :	2021-01-18

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: eñalización de ruta de evacuaciony salidas de emergencia visibles	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	✓
	<b>CORRECTIVO:</b>	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Señalizaciones
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Se Modifico la Señalizaciones de Ruta d'Emergencia mas Alto
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento