

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	366
Fecha de inicio :	2021-03-05
Fecha de finalización :	2021-01-29

Hora de inicio:	12:05	Hora de termino:	12:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Verticalidad de la instalaciones se encuentra bien
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento