

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	383
Fecha de inicio :	2021-08-22
Fecha de finalización :	2021-03-31

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	11:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Cajas de conexiones (sin roturas ni deformaciones, con tapa)


TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	MANUAL			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	REVISION DE
Área:	BODEGA
trabajo a efectuar:	SE VERIFICO QUE NO ESTE DANADAS
tiempo estimado:	20 Minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas
Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 
Firma: 
original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento