

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	343
Fecha de inicio :	2021-01-13
Fecha de finalización :	2021-06-12

Hora de inicio:	16:00	Hora de termino:	16:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: adiamientos hidráulicos direccion hidráulica. sistema hidraulico.	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	X	X	X	X
Cantidad :	✓	X	X	X

Repuestos utilizados :	X	X	X	X
Cantidad :	✓	X	X	X

Equipo o instalación:	Manta cargas Misson
Área:	Bodega 2da
trabajo a efectuar:	Se realiza Mtto Preventivo Junio 2021
tiempo estimado:	24 hrs

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento