

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2489
Fecha de inicio :	2023-12-09
Fecha de finalización :	2023-12-02

Hora de inicio:	6:40	Hora de termino:	6:45
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: Fugas de aceite/fluidos/gas (Montacargas)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	INSPECCIÓN VISUAL			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PEQUEÑA FUGA EN MANGUERA DE HIDRAULICO
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	REVISIÓN DE MANGUERAS
tiempo estimado:	50 MIN

Responsable de ejecución: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de