

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	272
Fecha de inicio :	2020-09-07
Fecha de finalización :	2020-10-31

Hora de inicio:	1030	Hora de termino:	10:55
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REPARACION DE LUCES	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> preventivo
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	tijeras	cinto	Pinzas	X
Cantidad :	Pinzas	X	1 X	X

Repuestos utilizados :	lucos	X	X	X
Cantidad :	2	X	X	X

Equipo o instalación:	Montacargas Nissan..
Área:	Bodega Queretaro
trabajo a efectuar:	Instalacion de luces a Montacarga
tiempo estimado:	25 minutos .

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento