

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO | Fecha de elaboración: | 12 de octubre de 2017 | |
| | | Fecha de aprobación: | 13 de octubre de 2017 | |
| | | Código: | No. de Revisión | |
| | | | Formato | Contenido |
| Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. | FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS | | 1 | 0 |
| | | | Página 1 de 1 | |

| INSPECCIÓN VISUAL | SAT | INS | N/A | INSPECCIÓN OPERACIONAL | SAT | INS | N/A |
|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------------|-----|-----|
| 1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire | | ✓ | | 14. Claxon | | ✓ | |
| 2. Todas las luces | | ✓ | | 15. Dirección hidráulica | ✓ | | |
| 3. Dispositivos de advertencia | | ✓ | | 16. Freno | ✓ | | |
| 4. Número de horas/kilometraje | ✓ | | | 17. Freno de emergencia | ✓ | | |
| 5. Relojes indicadores | | ✓ | | 18. Seguro de arranque en posición neutral | ✓ | | |
| 6. Daños a la carrocería | ✓ | | | 19. Inclinação del trinche | ✓ | | |
| 7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua | | ✓ | | 20. Subir y bajar el trinche | ✓ | | |
| 8. Nivel de aceite del motor | ✓ | | | 21. Aditamentos hidráulicos | | ✓ | |
| 9. Nivel del refrigerante | ✓ | | | 22. Estado y seguro del trinche | ✓ | | |
| 10. Nivel de combustible | ✓ | | | 23. Cinturones de seguridad | | ✓ | |
| 11. Nivel de aceite hidráulico | ✓ | | | 24. Transmisión/Dirección | ✓ | | |
| 12. Batería | ✓ | | | 25. Equipos de protección contra incendio | | ✓ | |
| 13. Puntos de lubricación externa | | ✓ | | 26. Alarma de retroceso | | | |
| Marca: <u>NISSAN</u> | Capacidad: <u>1.5 Tan</u> | Identificación: | Horas/Millaje: <u>7474</u> | Fecha: <u>19/03/22</u> | Hora: <u>10:05 Am.</u> | | |
| Comentarios: CAMBIO LUMEN DEL DEN, NO TIENE CARGA, NO SIRVEN LUCES EN GENERAL, NO FUNCIONAN LOS INDICADORES DEL TABLERO, TIRA ACEITE SISTEMA HIDRAULICO, NO TIENE CINTURON, NO CUENTA CON EXTINTOR, NO TIENE ESPEJOS, SIN ALARMA DE RETROCESO | | | | | | | |
| Nombre del operador y firma: <u>Juan Antonio Becerra Lopez</u> | | | | Nombre del supervisor y firma: <u>Mario C. [Firma]</u> | | | |
| Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario. | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |