

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	190
Fecha de inicio :	2020-09-30
Fecha de finalización :	2020-09-27

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revisión de revestimiento de llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Inspección de llantas
Área:	Montacargas
trabajo a efectuar:	Revisión de llantas.
tiempo estimado:	25 minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento