

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 360 |
| Fecha de inicio : | 2021-01-13 |
| Fecha de finalización : | 2021-02-13 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:30 | Hora de termino: | 10:45 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Descripción del trabajo: testigos | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | X |
| | CORRECTIVO: | ✓ |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Herramientas utilizadas : | X | X | X | X |
| Cantidad : | X | X | X | X |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| Repuestos utilizados : | X | X | X | X |
| Cantidad : | X | X | X | X |

| | |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | Testigos / dispositivos de emergencia, Montarros NISSAN. |
| Área: | Bodega Queretaro. |
| trabajo a efectuar: | Revisar testigos, alarmas y dispositivos. |
| tiempo estimado: | 10 mra. Sin autorización de instabr. |

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento