

Ordén de trabajo No :	136
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2020-12-11

Proveedor externo  
Actividad Interna

mantenimiento  
copia: jefe de  
trabajo  
original: Ejecutor del

Hora de inicio:	18:50	Hora de termino:	18:50
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: Verificación de pértiga telescópica dieléctrica	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	
	<b>CORRECTIVO:</b>	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	No contamos con Pert-go
Área:	Queretopo
trabajo a efectuar:	Revisión y verificación
tiempo estimado:	0 no tenemos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar** -15-02

Firma: \_\_\_\_\_

Actividad interna  
Proveedor externo

Fecha de inicio :	2021-06-02
Orden de trabajo No :	136

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento