

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	132
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2020-12-05

Hora de inicio:	18:25	Hora de termino:	18:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Suelo uniforme y regular	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Piso de la Bodega Ocereforo
Área:	Bodega Oro
trabajo a efectuar:	Nivelacion del Piso.
tiempo estimado:	10 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento