

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	131
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2020-12-05

Hora de inicio:	18:35	Hora de termino:	18:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o empleado, distribución de carga uniforme)

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

X


CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Repuestos utilizados :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Equipo o instalación:	En unidad Qvo se encuentran estivas
Área:	Bodega Qro
trabajo a efectuar:	Revisar que el material se encuentre bien
tiempo estimado:	5 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento