

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 134 |
| Fecha de inicio : | 2021-06-02 |
| Fecha de finalización : | 2020-12-05 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 18:45 | Hora de termino: | 18:50 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Descripción del trabajo: Verificación de instrucciones con las distancias de seguridad en tableros, plantas de emergencia y/o transformadores, en lugar visible | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | X |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Herramientas utilizadas : | X | X | X | X |
| Cantidad : | X | X | X | X |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| Repuestos utilizados : | X | X | X | X |
| Cantidad : | X | X | X | X |

| | |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | tableros de alimentación de ENERGIA Eléctrica. |
| Área: | Bodega Oro |
| trabajo a efectuar: | Revisar tablero y que este identificado |
| tiempo estimado: | 10 minutos |

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento