

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	307
Fecha de inicio :	2021-12-03
Fecha de finalización :	2021-06-03

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	18:00	Hora de termino:	18:15
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: INPECCIÓN DE ESTIVAS (sin presencia de undimientos en el piso, verticales, con fleje o empleado, distribución de carga uniforme)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Tornas del Almacén
Área:	Bodega Bro
trabajo a efectuar:	Revisión y reparación o cambio de tornas
tiempo estimado:	15 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento