

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	241
Fecha de inicio :	2020-10-04
Fecha de finalización :	2020-09-15

Hora de inicio:	11:35	Hora de termino:	11:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Rotulos con límites de carga visibles	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	X

Herramientas utilizadas :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Repuestos utilizados :	Cable	X	X	X
Cantidad :	3	X	X	X

Equipo o instalación:	Bodega Oro.
Área:	Estanterías y tarimas donde se encuentra el material.
trabajo a efectuar:	Se colocan 3 carteles durante la bodega
tiempo estimado:	5-10 minutos

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento