


Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	541
Fecha de inicio :	2022-06-04
Fecha de finalización :	2021-07-12

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno (chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Monroy
Área:	Monroy
trabajo a efectuar:	chequeo de freno y verificación del sistema
tiempo estimado:	10 m.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento