

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	539
Fecha de inicio :	2022-06-04
Fecha de finalización :	2021-07-12

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema hidraulico (chequeo y verificacion del sistema)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Mantenimiento
Área:	Monroes
trabajo a efectuar:	Ver. funcionamiento sistema
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento