

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	545
Fecha de inicio :	2021-12-05
Fecha de finalización :	2021-07-20

Hora de inicio:	10:45	Hora de termino:	10:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	✓
	<b>CORRECTIVO:</b>	

Herramientas utilizadas :	NO			
Cantidad :	NO			

Repuestos utilizados :	NO			
Cantidad :	NO			

Equipo o instalación:	NO
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	REVISAR Señalizaciones que se exponen visibles (con fotos)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento