

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	592
Fecha de inicio :	2021-09-05
Fecha de finalización :	2021-08-01

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	13:45	Hora de termino:	13:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	0
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Verificar la verticalidad de las estructuras (conector)
tiempo estimado:	15m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento