

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	425
Fecha de inicio :	2021-09-05
Fecha de finalización :	2021-08-31

Hora de inicio:	10:05	Hora de termino:	10:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	REPOCICION d' Seguros (SE EJECUTAN BIEN)
tiempo estimado:	10 m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento