

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	427
Fecha de inicio :	2021-09-07
Fecha de finalización :	2021-08-31

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposicion d' pernos (se encuentra B.C.V)
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento