

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	610
Fecha de inicio :	2021-11-17
Fecha de finalización :	2021-09-10

Hora de inicio:	10:25	Hora de termino:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PLANTA CARGAS
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Luces Traseras
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento