

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	633
Fecha de inicio :	2021-10-21
Fecha de finalización :	2021-09-09

Hora de inicio:	10:05	Hora de termino:	10:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Minero
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodante
tiempo estimado:	15 in.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento