

Proveedor externo ✓  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	621
Fecha de inicio :	2022-02-23
Fecha de finalización :	2021-09-14

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno remplazo de componentes, chequeo y verificación	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	
	<b>CORRECTIVO:</b>	/



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	2			
Cantidad :	2			

Equipo o instalación:	Camión Balsa
Área:	Nabuco
trabajo a efectuar:	chequeo de Balsa H 200 (Ya se reemplazó)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento