

Proveedor externo
Actividad Interna ☒

Orden de trabajo No :	620
Fecha de inicio :	2022-02-23
Fecha de finalización :	2021-09-14

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema electrico reparacion de componentes	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Sistema eléctrico
Área:	11200
trabajo a efectuar:	Reparación de sistema eléctrico (se encuentra Bien)
tiempo estimado:	Sin

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento