

Proveedor externo ✓
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	618
Fecha de inicio :	2022-02-23
Fecha de finalización :	2021-09-14

Hora de inicio:	13:20	Hora de termino:	13:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: engrase de equipo parte y piezas según pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Cableado Huevo Tde Brw
tiempo estimado:	5m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento