

Proveedor externo ✓  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	619
Fecha de inicio :	2022-02-23
Fecha de finalización :	2021-09-14

Hora de inicio:	14:25	Hora de termino:	14:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de transmisión chequeo y verificación de sistema según pauta de trabajo	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	✓
	<b>CORRECTIVO:</b>	



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Huo
Área:	Murcio
trabajo a efectuar:	Sistema de Transmisión Chequeo y Verificación
tiempo estimado:	15m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento