

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	630
Fecha de inicio :	2021-10-21
Fecha de finalización :	2021-09-16

Hora de inicio:	11:30	Hora de termino:	11:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monroy
Área:	0 horas
trabajo a efectuar:	VERTICALIDAD en la instalacion 100'.
tiempo estimado:	40 min.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento