

Proveedor externo
Actividad Interna ✓

Ordén de trabajo No :	628
Fecha de inicio :	2021-12-04
Fecha de finalización :	2021-09-20

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Lampara
Área:	Museo.
trabajo a efectuar:	Revisar lampara (100% Funcionando)
tiempo estimado:	40 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento