

Proveedor externo
Actividad Interna ✓

Ordén de trabajo No :	474
Fecha de inicio :	2021-10-21
Fecha de finalización :	2021-10-16

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:40
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patín
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposicion d' Segur
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento