

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	640
Fecha de inicio :	2021-10-18
Fecha de finalización :	2021-10-12

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	ALARMA DE REVERSA. PLATEADO
Área:	Alacena
trabajo a efectuar:	REVISAR O CAMBIAR LG ALARMA
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento