

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No : 658
Fecha de inicio : 2021-12-06
Fecha de finalización : 2021-10-25

Hora de inicio: 10:30

Hora de termino: 10:40

Descripción del trabajo:
cambio de rodamiento en mal estado

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

0

Cantidad :

0

Repuestos utilizados :

0

Cantidad :

0

Equipo o instalación:

PATW

Área:

Almacén

trabajo a efectuar:

Cambio de Rodamiento

tiempo estimado:

1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento