

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	659
Fecha de inicio :	2022-04-25
Fecha de finalización :	2021-11-24

Hora de inicio:	16:50	Hora de termino:	19:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: PATIN DE LLANTA CAMBIO DE SEGUROS	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Cambio de seguros
tiempo estimado:	10 ms

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento