

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	669
Fecha de inicio :	2021-12-20
Fecha de finalización :	2021-12-14

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	12:40	Hora de termino:	17:50
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monturman
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Alarmas de reversa (ya se corrio)
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento