

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	701
Fecha de inicio :	2022-01-21
Fecha de finalización :	2021-12-17

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	12:05	Hora de termino:	12:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Verticalidad
Área:	Norma
trabajo a efectuar:	verticalidad del plano (uso de cintas en piso nivelado)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copias: Jefe de
mantenimiento