

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	696
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-01-13

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:38
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema electrico(reparacionde componentes y cambio de acesorios segun pauta de trabajo
--

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	
CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			
Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montecano
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Sistema Eléctrico
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento