

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	695
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-01-14

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	13:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
sistema de transmisin (chequeo y verificación según pauta de trabajo)

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montecarlo
Área:	A/mecan
trabajo a efectuar:	Sistema d' transmision / chequeo nivel de Aceite
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres  
Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:	
Firma:	
original: Ejecutor del trabajo	
copia: Jefe de mantenimiento	