

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	713
Fecha de inicio :	2022-01-21
Fecha de finalización :	2022-01-14

Hora de inicio:	14:10	Hora de termino:	19:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montecayon
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Autos Winters
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento