

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	691
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-01-20

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Señalización
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Señalización visible de salida de Emergencia
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento