

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	698
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-02-10

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de empaque en mal estado(patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	Cambio de Empaques del Patin
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento