

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	737
Fecha de inicio :	2022-02-22
Fecha de finalización :	2022-02-15

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	11:00	Hora de termino:	11:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: colocar claxon	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montecarlo
Área:	Nimcor
trabajo a efectuar:	Colocar claxon
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento