

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	631
Fecha de inicio :	2022-03-08
Fecha de finalización :	2022-03-03

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposicion de seguros del patin
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento